

MAZDA CX-5 2,5AT

(з 2026 року)

Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторн. мастила (4.5л для 2.5AT) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-
	мастило редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-
	паливопроводів та шлангів	-	-	●	-	●	-
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	●
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-
	привідних валів	-	-	●	-	●	-
	системи вихлопу та теплозахистні екрани	Перевіряти через 100 000 км (8 років)					
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●
	стану кузова	-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 152	1 728	2 880	1 920	2 880	1 728

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру ***

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ							
	Ultra 5w30**	6 135	7 479	12 438	9 671	12 438	7 479
	Supra-X 0w20**	7 900	9 244	14 203	11 436	14 203	9 244

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	384	384	-	384	384
	фільтра салону	-	576	-	576	-	576
	свічок запалювання	-	768	768	768	768	768
Регулювання	світла фар	-	-	-	768	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	мастила заднього диференціалу (1 л)	-	-	3 303	-	3 303	-
	гальмівних колодок передніх	10 685					
	гальмівних колодок задніх	10 968					
	щітки склоочисника переднього лівого	1 905					
	щітки склоочисника переднього правого	1 540					
	щітки склоочисника заднього	1 211					

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

*** Проведіть самодіагностику за допомогою модульної діагностичної системи Mazda (M-MDS) і якщо збережено код DTC P1200, очистьте паливну систему за допомогою оригінального засобу для видалення відкладень Mazda. Якщо потрібний інструмент (M-MDS) недоступний, очистьте паливну систему за допомогою оригінального засобу для видалення відкладень Mazda без

Ціни дійсні станом на 05.10.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТзОВ «НІКО ЗАХІД»
Україна
Львів, вул. Липинського, 50-Б
Тел.: +38 (032) 298 9 548
www.mazda-lviv.com.ua