



MAZDA CX-60 2.5 AT



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік		
			5 000 км*	TO1	TO2	TO3	TO4	TO5	
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30	●	●	●	●	●		
		Supra-X 0w20	●	●	●	●	●		
	масляного фільтра		●	●	●	●	●		
	повітряного фільтра		-	-	-	●	-		
	фільтра салона		-	-	●	-	●		
	гальмівної рідини		-	-	●	-	●		
	мастила редуктора (1,1 л)		У разі занурення редуктора у воду						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22		через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	свічок запалювання*		-	-	-	●	-		
	приводних ременів		-	-	-	●	-		
	системи охолодження		-	-	●	-	●		
	паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-		
	рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●		
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●		
	гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●		
	рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●		
	підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●		
	привідних валів		-	-	●	-	●		
	системи вихлопу		кожні 100 000 км (8 років)						
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●		
	стану кузова		-	●	●	●	●		
	зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером		●	●	●	●	●		
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова		●	-	●	-	●		
Норматив часу виконання			годин	0,6	0,9	1,5	1,0	1,5	0,9
Вартість робіт			грн з ПДВ	1 152	1 728	2 880	1 920	2 880	1 728
* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км									
** якщо помилка P1200, очистіть паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.									
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ			Ultra 5w30**	4 408	6 903	11 307	9 330	11 307	6 903
			Supra-X 0w20***	7 498	8 842	13 245	11 268	13 245	8 842

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	384	384	-	384	384
	фільтра салону	-	576	-	576	-	576
	свічок запалювання	-	768	768	768	768	768
Регулювання	світла фар	-	-	-	768	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 308
	гальмівних колодок задніх	8 539
	щітки склоочисника переднього лівого	1 822
	щітки склоочисника переднього правого	1 649
	щітки склоочисника заднього	1 368

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТзОВ «НІКО ЗАХІД»  
Україна  
Львів, вул. Липинського, 50-Б  
Тел.: +38 (032) 298 9 548  
www.mazda-ukr.com.ua