



MAZDA CX-60 3.3 AT



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт			5 000 км*	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
			TO1	TO2	TO3	TO4	TO5		
Заміна	моторного мастила (6.0 л)	Ultra 5w30	●	●	●	●	●	●	
		Supra-X 0w20	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●		
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-		
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-		
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-		
	мастила редуктора (1,1 л)	У разі занурення редуктора у воду							
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)								
Перевірка	свічок запалювання*	-	-	-	●	-	-		
	приводних ременів	-	-	-	●	-	-		
	системи охолодження	-	-	●	-	●	-		
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●		
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	●		
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	●		
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	●		
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	-		
	привідних валів	-	-	●	-	●	-		
	системи вихлопу	кожні 100 000 км (8 років)							
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	●		
	стану кузова	-	●	●	●	●	●		
зчитування кодів** несправностей M-MDS тестером	●	●	●	●	●	●			
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-		
Норматив часу виконання, годин			0,9	1,5	2,0	1,5	0,9	0,0	
Вартість робіт, грн з ПДВ			1 728	2 880	3 840	2 880	1 728	0	
* рекомендовано перевірка свічок запалювання кожні 10 000км									
** якщо помилка P1200, очистити паливну систему за допомогою оригінального очищувача відкладень Mazda.									
Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ			Ultra 5w30**	6 651	7 995	12 398	28 499	12 398	7 995
			Supra-X 0w20***	9 236	10 580	14 983	31 084	14 983	10 580

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	384	384	-	384	384
	фільтра салону	-	576	-	576	-	576
	свічок запалювання	-	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920
Регулювання	світла фар	-	-	-	768	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	9 308
	гальмівних колодок задніх	8 539
	щітки склоочисника переднього лівого	1 822
	щітки склоочисника переднього правого	1 649
	щітки склоочисника заднього	1 368

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТзОВ «НІКО ЗАХІД»  
Україна  
Львів, вул. Липинського, 50-Б  
Тел.: +38 (032) 298 9 548  
www.mazda-lviv.com.ua