



Карта технічного обслуговування

| Перелік обов'язкових регламентних робіт | | 1 рік | 2 рік | 3 рік | 4 рік | 5 рік | 6 рік | 7 рік | 8 рік | 9 рік | 10 рік |
|---|---|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| | | 15 000 км | 30 000 км | 45 000 км | 60 000 км | 75 000 км | 90 000 км | 105 000 км | 120 000 км | 135 000* км | 150 000 км |
| Заміна | моторного мастила (4.8 л) Ultra 5w30* | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | масляного фільтра | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки) | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| | фільтра салона | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | свічки запалювання | - | - | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| | гальмівної рідини | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1 | У разі занурення редуктора у воду | | | | | | | | | |
| | охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22) | через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років | | | | | | | | | |
| Перевірка | приводних ременів | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| | системи охолодження | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | свічок запалювання | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| | паливопроводів та шлангів | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | випарувальної системи | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - |
| | рівня та щільності електроліту АКБ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | гальмівного контуру, патрубків та з'єднань | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | стоянкового гальма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | гальмівних дисків та колодок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | рульового керування, з'єднань | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | підвіски та шарнірних з'єднань | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | захисних чохлах приводних валів | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| | системи вихлопу | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | ● |
| | зносу та тиску в шинах і запасн. колесах; ініціалізація TPMS датчиків | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | стану кузова | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Затяжка | болтів та гайок шасі і кузова | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● | - | ● |
| Норматив часу виконання, годин | | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 2,0 | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 2,0 |
| Вартість робіт, грн з ПДВ | | 2 112 | 3 264 | 2 688 | 3 264 | 2 112 | 3 840 | 2 112 | 3 264 | 2 688 | 3 840 |

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

| Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ | Ultra 5w30* | 7 514 | 15 922 | 8 090 | 24 223 | 7 514 | 13 234 | 7 514 | 24 223 | 8 090 | 13 234 |
|--|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
|--|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

| | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Перевірка | повітряного фільтра | 384 | 384 | 384 | - | 384 | 384 | 384 | - | 384 | 384 |
| | фільтра салону | 384 | - | 384 | - | 384 | - | 384 | - | 384 | - |
| Регулювання | світла фар | - | - | - | 768 | - | - | - | 768 | - | - |

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

| | | |
|--------|---------------------------------------|--------|
| Заміна | мастило в задньому диференціалі | 1 217 |
| | гальмівних колодок передніх | 12 767 |
| | гальмівних колодок задніх | 9 483 |
| | щітки склоочисника переднього лівого | 2 271 |
| | щітки склоочисника переднього правого | 1 917 |
| | щітки склоочисника заднього | 1 585 |

* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.