



MAZDA 6 2.5 AT (2021) EURO5



Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік	
		5 000 км*	15 000 км	30 000 км	45 000 км	60 000 км	75 000 км
Діагностика	Діагностика M-MDS тестером	●	●	●	●	●	
Заміна	моторного мастила (4.6 л)	●	●	●	●	●	
	Ultra 5w30** або Supra-X 0w20						
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	
	фільтра салону	-	-	●	-	●	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду					
	свічок запалювання (4 шт)	-	-	-	-	●	
охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
Перевірка	приводних ременів	-	-	●	-	-	
	системи охолодження	-	●	-	●	-	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	-	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	-	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	-	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	-	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	-	●	-	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	-	●	-	●	
	привідних валів	-	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	
	зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)	●	●	●	●	●	
	стану кузова	-	●	●	●	●	
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,1	1,4	
Вартість робіт, грн з ПДВ		1 152	1 728	2 688	2 112	2 688	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 607	6 951	11 137	21 075	22 929	6 951
		Supra-X 0w20***	7 589	8 933	13 118	11 264	24 911

Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ - рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	384	384	-	384	384
	фільтра салону	-	576	-	576	-	576
	свічок запалювання	-	768	768	768	768	768
Регулювання	світла фар	-	-	-	768	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 472
	гальмівних колодок задніх	14 757
	щітки склоочисника переднього лівого	2 382
	щітки склоочисника переднього правого	1 885

* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.06.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТзОВ «НІКО ЗАХІД»
Україна
Львів, вул. Липинського, 50-Б
Тел.: +38 (032) 298 9 548
www.mazda-lviv.com.ua