



MAZDA 6 2.0 AT (з 2018 року)



Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		5 000 км*	1 рік 20 000 км	2 рік 40 000 км	3 рік 60 000 км	4 рік 80 000 км	5 рік 100 000 км	
Заміна	моторного мастила (4.3 л) <i>Ultra 5w30**</i> або <i>Supra 0w20***</i>	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салона	-	-	●	-	●	-	
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-	
	мастила редуктора (1 л) 80w-90	У разі занурення редуктора у воду						
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км						
	охолоджувальної рідини двигуна Тип FL22	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)						
	Перевірка	приводних ременів	-	-	-	●	-	-
системи охолодження		-	-	●	-	●	-	
паливопроводів та шлангів		-	●	-	●	-	●	
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●	
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●	
стоянкового гальма		-	●	●	●	●	●	
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●	
рульового керування, з'єднань		-	-	●	-	●	-	
підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-	
привідних валів		-	-	●	-	●	-	
системи вихлопу		-	-	-	-	●	-	
зносу та тиску в шинах (та запасн. колесі)		●	●	●	●	●	●	
стану кузова		грн з ПДВ	-	476	476	476	476	476
Затяжка		болтів та гайок шасі і кузову	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання		годин	0,6	0,9	1,5	1,1	1,5	0,9
Вартість робіт	грн з ПДВ	714	1 071	1 785	1 309	1 785	1 071	

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням M-MDS тестеру

Загальна вартість ТО		Ultra 5w30**	3 889	4 722	8 058	6 631	8 058	4 722
(роботи та запчастини), грн з ПДВ		Supra 0w20***	5 217	6 050	9 387	7 960	9 387	6 050

Вартість окремих додаткових робіт, грн з пдв

Перевірка	повітряного фільтра	-	238	238	-	238	238
	фільтра салону	-	357	-	357	-	357
	свічок запалювання	-	476	476	476	476	476
Регулювання світла фар		-	-	-	476	-	-

Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з пдв

Заміна	гальмівних колодок передніх	10 117
	гальмівних колодок задніх	8 418
	щітки склоочисника переднього лівого	1 674
	щітки склоочисника переднього правого	1 374
	щітки склоочисника заднього	1 246

* **ТО 5000 км** - перша рекомендована заміна моторного мастила.

** **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

*** **Mazda Supra 0W-20** є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 03.02.2025. Загальна вартість ТО не включає інші додаткові роботи.

ТЗОВ «НІКО ЗАХІД»
Україна
Львів, вул. Липинського, 50-Б
Тел.: +38 (032) 298 9 548
www.mazda-lviv.com.ua

zoom-zoom